

## **Berieselungsgenossenschaft der GZ Staldenried**

### **Berieselungsanlage wird am Donnerstag abend, 02. Oktober 2025 ausser Betrieb gesetzt**



In Folge Revisionsarbeiten am Stollen zwischen Saas-Balen und Wasserschloss wird das Wasser der Berieselungsanlage am Donnerstag abend, 02. Oktober 2025 für diese Saison ausgeschlagen und die Anlage ausser Betrieb gesetzt.

Die Beregner sind von den Eigentümern von den Stöcken zu entfernen und die Schieber mit dem dazugehörigen Blindflansch abzudichten. Jeder Schieber ist so zu öffnen, dass alles Wasser in die Leitung zurückfliessen kann und der Schieber somit vor Frostschäden geschützt ist. Verloren gegangene Blindflansche sind durch den Eigentümer auf eigene Kosten zu ersetzen.

**Zudem machen wir die Eigentümer der Rebparzellen darauf aufmerksam, dass die Berieselungsgenossenschaft einzig verantwortlich ist für die Ausserbetriebnahme der Filterstationen Lochre und Rübwier sowie die Druckleitungen bis zu den Rebparzellen. Die Entleerung der Leitungen ab hier ist Aufgabe der jeweiligen Parzelleneigentümer.**

Wir raten den Besitzern von Privatleitungen zudem, Ihre eigenen Berieselungsanlagen ebenfalls zu entleeren, um sie vor Frostschäden zu schützen.

Die Berieselungsgenossenschaft ist für die Privatleitungen nicht zuständig und kann demzufolge im Schadenfall auch nicht haftbar gemacht werden. Es versteht sich von selbst, dass diese Privatanlagen so installiert sein müssen, dass eine separate Inbetriebnahme und Entleerung jederzeit möglich ist, selbst dann, wenn die Leitungen der Berieselungsgenossenschaft noch in Betrieb sein sollten.

Für Ihre Mitarbeit und das Verständnis sowie die Disziplin während des vergangenen Sommers danken wir bestens.

Der Vorstand

Staldenried, 30. September 2025